# DR-620 リコール

## ・該当品の見分け方

チェックポイントは2カ所です。両方に当てはまるものだけが該当します。



- 空冷ファン横、DCケーブル 側に貼られた技適シール
- ② 本体横のねじ穴注意文シール

#### STEP 1: 技適番号を調べる

※ 該当する技適番号は各モデル でとに2つだけです。



#### 該当する技適番号

- DR-620H(50W/35Wタイプ)002KN498/すべての製造番号002KN575/すべての製造番号
- DR-620D (20Wタイプ)002KN499 / すべての製造番号002KN576 / すべての製造番号

#### STEP 2: ねじ穴注意文シールのSPRPASSの印字を調べる

※ 該当する製品には、「SPRPASS」の印字が有りません。



\*黒いシールだけが貼られたもの。



\*白いシールが貼られていて、ネジの絵の 左横にSPRPASSの印字が無いもの。


上記のSTEP1と2の両方に該当するものが自主回収の対象品です。 何とぞ回収にご協力をお願い致します。

### 自主回収の対象では無いもの

- 下記の技適番号は、SPRPASS表示が無くてもお使いいただけます。該当ロット以前に生産された製品です。DR-620D (20W): 02KN323または002KN475 / DR-620H (50W/35W): 02KN322または002KN474
- ② 下記の技適番号は、該当ロット以降に生産されたもので、既にSPRPASSが表示されています。 DR-620DV (20W): 002KN576または588 / DR-620HV (50W/35W): 002KN575または589
- ③ 技適番号が該当していても、SPRPASSとねじ穴注意文シールに印字されているものは、既に点検が済んでいます。

4





シールが2枚貼られているものも点検が済んでいます。 (念のため、白い方にSPRPASSが印字されていることをご確認ください。)

確認にご協力頂き、誠に有り難うございました。

DR-620のリコールに関するお問い合わせは・